

## Photobericht V37:

Projekt Wiap KFKOK Vietnam,  
Projekt Start Nov. 2010.  
Erstellung dieses Photoberichtes 15.11.2015  
i/hp widmer

### Inhaltsverzeichnis:



P1: 1.von links, Lehrer der Schule Vietnam T8,  
2. von links, unser Wiap Instruktor A24,  
3. von links, unser Wiap Instruktor A04,  
4. von links, unser Wiap Instruktor A15,  
5. von links, unser Wiap Instruktor A08,  
6. + 7. von links, unsere beiden D Lehrlinge  
7. 1-4 von rechts E Lehrlinge.



P2: Ordnung und Staub entfernen ist nächster Schritt.



P3: Links, der Lehrer von der Schule, rechts der Instruktor A8.



P4: Beim Rundgang haben wir gesehen, dass alle Maschinen sehr schmutzig sind. Es wird zu wenig gereinigt.



P5: Viel Schmutz. Egal, wo wir hingesehen haben.



P6: Dieses Gestell für die Wiap DM2 S CNC Drehmaschine steht in einer Ecke, schmutzig!



P9: Im Raum 2 der mechanischen Werkstatt waren alle Schubladen innen sehr schmutzig und unordentlich.



P7: Die kleine Bandsäge, die wir mit dem letzten Container Nr. 9 brachten, ist sehr schmutzig.



P10: Diese Schraubzwingen wollten wir mit der Post in die Schweiz senden. Doch der Zustand ist gar nicht schön. Wenn die so in der Schweiz angekommen wären, wäre das eine der grössten Blamagen für unseren Schulbetrieb gewesen.



P8: In der Malerei waren sicher über 100 Büchsen ohne Farbe! Warum wurden sie nicht entsorgt?



## Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw

P11: Diese grossen Schraubzwingen haben die Sichtkontrolle nicht bestanden. Spindel rostig, nicht eingeeölt! Ungenügend entgratet.



P12: Die grossen schweren Schraubzwingen spannen 400 mm.



P13: Jetzt werden die grossen Schraubzwingen in die Schlosserei in den Raum 1 zur Nacharbeit gebracht. Nachschweissen und optisch nachbessern. Hier ist Instruktor A04 zuständig.



P14: Das waren Bänder, die wir kauften, um zu binden. Von der nicht guten Luft in Vietnam sind diese zerfallen.



P15: Diese Wand haben wir seit 2011 zweimal neu gemalt. Immer nach 2 Jahren sieht sie so aus, als wäre sie 20 Jahre nicht gemalt worden. Der Sache müssen wir auf die Spur.

Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P16: Unsere Lehrlinge mit den Instruktoren. Schade, dass der Hauptinstruktor als Vorbild auf allen Fotos mit offenen Schuhen ist. Das sind keine Vorbilder!



P19: Unser Elektrik Lehrer schliesst sie an.



P17: Hier ist die Schleifmaschine, welche wir von der Fa. Flükiger, Gesenkschmiede Oberburg bekommen haben.




P20: Auftrennen des Schlosses am Tor 1b. Aus irgendwelchen Gründen ist der Schlüssel verschwunden.



P18: Die Maschine wird am Boden befestigt.



P21: Der neue Garderobenschrank, wohin alle Lehrlinge die Schuhe stellen können. Lehrunterlagen werden wegräumt und sie können sich im Lehrbetrieb umziehen. Den Schrank machten die Lehrlinge.



P22: Da haben die Lehrlinge noch Löcher gebohrt, damit das Schuhfach ein wenig Luft hat.



P23: Der kleine Härterei Ofen in der Reparatur. Die Türe war defekt.



P24: Und verrostet. Der Wärme Stein wurde neu platziert.



P25: Da gingen wir mit dem Direktor Bang und unserem Koordinator Le Tung Hieu am Freitagabend bis Sonntagmittag auf die Insel Phu Quoq, um Planungsgespräche zu führen.



P26: Eine kleine Rundfahrt am Samstag hat uns mehr Eindrücke der Insel vermittelt.



P27: Vor unserem Hotelfenster war ein Mann, der im Wasser arbeitete.

Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P28: Am Sonntagmorgen vor der Abfahrt auf den Flughafen Phu Quoc. Unser Direktor Bang von der Schule, in welcher wir die Ausbildungsräume haben.



P31: In unserem Schulbetrieb haben wir 2 Wochen in erster Linie alles etwas reorganisiert, damit die Lehrlinge mehr Freude haben.



P29: Lustige Sitze in der Rezeption des Hotel Chez Carole, welche im Freien, nur mit einem Dach betrieben wird.



P32: Die schon seit langer Zeit stehen gebliebene Maschine Wiap DM2S haben wir vom Raum 3a in den Raum 5 verschoben. So haben wir viel mehr Ordnung.



P30: Am Montagmorgen wurde von der Schule das neue Tor eingeweiht. Wir waren die Ersten, die da durch durften.

Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P33: Der Transport mit einem Palettenwagen auf dem sehr schlechten Zementboden mit vielen Löchern war recht schwierig. Doch wir schafften es.



P36: Im Raum 3a haben wir unser Werkzeug endlich einmal schön aufgehängt. Es lag alles in einer Gitterbox.



P34: Alle Bohrmaschinen wurden von den Holzpaletten entfernt, da wir viel Ungeziefer in den Holzpaletten gefunden haben.



P37: Hinter meinem Pult waren Schuhe. Leider wahrscheinlich lange nicht mehr gereinigt.



P35: Wir sind froh, dass wir den fahrbaren 2 Tonnen Kran machten.



P38: Tausende Ungeziefer waren in den Schuhen. Wir haben alles weggeschmissen. Auch alle Holzkisten entsorgt.

Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P39: Der im Raum stehende Montagewagen sah furchtbar aus. Da haben viele Gekos ihren „Shit“ deponiert. Es sah wirklich erbärmlich aus. Wir fragten uns, was da unsere Lehrlinge und Instruktoeren in den letzten Monate machten.



P42: Da kann man diese „Termiten Spuren“ sehen. Schlimm.



P40: Fast kein Werkzeug mehr drin, Geko „Dreck“ und was noch da war, ist verrostet.



P43: Wir haben die Paletten ins Freie zum Entsorgen gestellt. Diese wurden in Minuten abgeholt und waren verschwunden. Wir wollten sie verbrennen, kamen aber gar nicht dazu. Mindestens 20 Paletten und 15 Rahmen haben wir weggeworfen.



P41: Paletten waren unten viel vom Ungeziefer verfressen.



P44: Für die Restware kam ein LKW und holte es ab. In Vietnam ist das unentgeltlich.



P45: Im Raum 4a haben wir die Zuschneiderei. An allen Maschinen machten wir die gelben Boxen. Diese Säge hat gleich 2 gelbe Boxen. Der Lehrling, der die zweite montierte, war zu faul um die Maschinen zu laufen. Er sah nicht, dass eine gelbe Box schon montiert ist. Die Unterlagen in den gelben Boxen sind nicht gut ausgefüllt. Das haben wir jetzt mit Inspektionen geprüft.



P46: Wir haben bei diesem Aufenthalt mehrmals alle Lehrlinge mit den Instruktoeren zusammen genommen und einen Rundgang durch die 9 Ausbildungsräume, rund 1000m<sup>2</sup>, gemacht. Sie mussten alles aufschreiben, eigene Pendenzen Liste machen.



P47: Im Raum 1 der Schweisserei haben wir die Material Lagerung begutachtet und das Vorgehen der Ordnung festgelegt.



P48: Wir haben in der Schule 10 Laptops. Jetzt mussten alle Lehrlinge selber die Pendenzenliste auf Excel schreiben und zwar so, dass wir es auch im Google übersetzen können.

Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P49: Am zweitletzten Abend haben wir alle Instruktoren und alle Lehrlinge zum Nachtessen eingeladen. Sie waren sehr glücklich.



P52: Am Freitagmorgen war der in Vietnam grosse Lehrertag, der 20. November. Hier links ist der Schuldirektor Bang und neben ihn der ehemalige, nun pensionierte Direktor.




P50: Einen Tag vor unserer Abreise haben wir 4 Schraubzwingen, 2 Kabel und eine Wasserwaage auf die Post gebracht. Total ca. 45 Kg. Kosten 168 CHF mit Seefracht. Wir haben schon seit Monaten darum gebeten. Leider es hat nie geklappt.



P53: Das ist ein Gruppenbild der ganzen Schule von allem Lehrpersonal.



P51: 3 solche Frachtpapiere gab es.



P54: Hinten an der Wand hängt das Foto von Karl Marx und Lenin. Die Leute, welche eine sehr wichtige Rolle im Kommunismus spielten.

## Photobericht V37 Vietnam Trip 3 2015 i/hpw



P55: Unser Lehrling aus der D Gruppe ist der gewählte Gruppensprecher von unserem Wiap Projekt.

sehen, nachdem dort die Tische weggeräumt waren.

**Schlusskommentar.** Wir haben den Trip gemacht, weil wir eigentlich die Zeremonie der C Gruppe durchführen wollten. Als wir den Schulbetrieb gesehen haben, waren wir schockiert. Alles extrem schmutzig, ungepflegt. Die meisten Räume wurden fast nicht mehr betreten. Darum haben wir als erstes gesagt, zuerst wird geräumt, Ordnung gemacht und dann sehen wir weiter. Diverse Gegenstände waren nicht mehr da. Die wichtigsten Instruktoren, ohne Sicherheitsschuhe, haben jeden Tag gezeigt, dass sie keine Vorbilder sind.

Wir werden jetzt unsere Richtlinien noch einmal festhalten. Wer das nicht einhalten will, wollen wir nicht mehr im Schulbetrieb. Ordnung und Disziplin wird jetzt P1.



P56: Nach der Zeremonie kam das gemütliche Essen zusammen mit allen unseren Instruktoren und der Schulleitung.

Ende Fotobericht V37 hpw/iw 21.11.2015



P57: Am Schluss der Feier war es sehr interessant. Unter unserem Tisch lag kein Gegenstand. Unter allen anderen Tischen waren grosse Mengen Abfall. Alles unter die Tische. Hinten kann man