



WIAP®

MEMV®



Internationale Personal Schulung im Maschinen Bau

Einführung: Die Wiap schult Junge und Alte Fachkräfte, welche neu und teilweise schon Jahrzehnte im Betrieb waren. Dieses Personal ist oft schon in der Praxis, doch es fehlte Ihnen die Grundlage auch der Theorie. Mit einem Spezial Schulungs- Programm der WIAP welche ausgelegt ist , während der Produktion zu schulen, schult die WIAP die Leute während einer laufenden Produktion geschult. Ein Kostenbewusstes Projekt das die Qualität der Facharbeiter erhöht. Auch schult die WIAP Ausbildner welche diese Aufgabe ausführen.

BILDBERICHT A23 Flasche Oel für die Schmierung verwendet

Ein Irrtum !

Einige Jahre lang wurde Gleitbahnöl in der Schweiz bei der Firma Ess&Müller gekauft. Es wurde aber auch Rostschutzmittel gekauft. Der Tag kam, wo kein Gleitbahnöl mehr an Lager war. Dafür Rostschutzmittel mit beinahe

Thema: Falsches Oel
Erstellt:“ H.P. Widmer“

derselben Ettikete. Aber eben, nur beinahe.
Rostschutz hat keine guten Gleiteigenschaften. Trotzdem wurde es als Gleitbahnenöl verwendet.
Wie lange?



Bild 1: Solches Oel stand im Betrieb herum. In Plastikkanister und in Blechfässer. Die Blechfässer sind verrostet.



Bild 2: Bei allen Schmierungen wurden die Behälter entleert und gereinigt. Was da vor- gefunden wurde, war sehr erschreckend. Schmutz und anstelle Oel, Rostschutz in den Schmierbehältern. Wenn wir wüssten, wie lange schon? Der Rostschutz hat eine schlechte Gleiteigenschaft. Ungeachtet dessen sollte der präventive Unterhalt diese Behälter alle 2 Jahre einmal anschauen und innen reinigen. Wie oft mitten in der Produktion oft noch in der Nachtschicht ein Alarm, kein Oel. Und schnell ein Behälter und Oel auffüllen. War der Behälter aber sauber?



Bild 3: Der Rostschutz im Schmierbehälter anstelle Gleitbahnöl.

Intensives Schulungs- mit Wartungs- Programm hat in der Sache die WIAP. Erstellt und ermittelt, alles aus einer Hand.

www.wiap.ch

Ende Bildbericht“ HP. Widmer“ Nov. 11
Vorlage:

Ort:

Datum:

Erstellt: sw-jw-iw-hp Widmer
WIAP AG Lts SA
Industriestrasse 48L
CH-4657 Dulliken

Telefon: ++41 62 752 42 60

Telefax: ++41 62 752 48 61

wiap@widmers.info www.wiap.ch

Internationale Ausbildung WIAP

www.wiapwidmers.info:

Titel: Flaschen Gleitbahn Oel
verwendet an Werkzeug Maschine.
Maschinenreiniger

Beschreibung: Die Maschinen zuckten
und rüttelten beim Achsverfahren
und waren fast nicht mehr zum
aushalten, weil anstelle Gleitbahn Oel
Maschinenreiniger verwendet wurde.

Ein Irrtum

Der durch Sprachunterschiede erfolgen
konnte. Etiketete ok aber Inhalt nicht
ok! Solche Aufgaben gehören heute in
einem Betrieb zur Qualitätssicherung.

Keyword:

Die Maschinen zuckten und rüttelten
beim Achsverfahren, Ursache anstelle
Gleitbahn Oel Maschinenreiniger
Der durch Sprachunterschiede war
die Ursache. Wiap schult
Facharbeiter.